

SKRÓCONY PRZEWODNIK A7X ULTRA

MCHOSE

Port USB-C


Kontrolka
stanu / DPI

Tryb 2.4 GHz

Przycisk
zmiany DPI

Tryb przewodowy

Tryb
bezprzewodowy BT



Ładowanie / połączenie przewodowe



Połączenie 2.4GHz



Uwaga:

Ze względu na fizyczne właściwości transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości, aby uzyskać najlepszą wydajność, należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

1. Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć komputer do portu USB 2.0/3.0 lub nowszego (1); podłącz końcówkę USB-C kabla do portu USB-C akceleratora 8K (2), a port USB-A akceleratora 8K do odbiornika 1K (3).
2. Umieść akcelerator 8K na biurku, w odległości nie większej niż 30 cm od myszy.

Połączenie bezprzewodowe BT

Pracuj i przytrzymaj lewy, środkowy i prawy przycisk myszy przez 5 sekund.

